






COME RILEVARE LE MISURE DEGLI AVVOLGIBILI



www.olma.srl

COME RILEVARE LE MISURE DEGLI AVVOLGIBILI

GA14





DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 + 2.4 mm

misura luce 2 - 1.6 mm

GA16





DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 + 2.4 mm

misura luce 2 - 1.6 mm

GA25





DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 + 3.5 mm

misura luce 2 - 1.4 mm

GA27





DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 + 4.4 mm

misura luce 2 - 1.6 mm

COME RILEVARE LE MISURE DEGLI AVVOLGIBILI

GA28





DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 **+ 2.6 mm**

misura luce 2 **- 1.4 mm**

GA30





DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 **+ 3.2 mm**

misura luce 2 **- 1.4 mm**

GA40




DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 **+ 6.4 mm**


misura luce 2 **- 1.6 mm**

COME RILEVARE LE MISURE DEGLI AVVOLGIBILI

Rilevo misure con guida A60 con Tappo Laterale



Rilevo misure con guida A60 con Antistrappo





www.olma.srl